

Artnamen wissenschaftlich : Cottus gobio

Art-Code (EU) wenn vergeben

1	1	6	3
---	---	---	---

Artnamen deutsch : Westgroppe

Gebiets-Nr. (lt. Landesmeldeur)

ID- Habitatfläche (lfd. Nr. der Habitatfläche insgesamt im Gebiet)

(Teil-) Habitatflächen-Nr. (lfd. Nr. der Habitatfläche der Art im Gebiet)

	6	E	---	0	1
--	---	---	-----	---	---

3	0	0	0	9
---	---	---	---	---

0	0	7
---	---	---

**1. Zustand der Population**

Parameter - Nr. Bezeichnung

Bemerkung

1.1 Populationsgröße	a	b	c	Nur 2 Groppen, Frequenzklasse 0
1.2 Populationsentwicklung	a	b	c	2 Größenklassen
1.3 Isolation der Population	a	b	c	Kleine, überwindbare Sohlschwellen und Wehre, Totalbarriere an Kniebreche
1.4	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand der Population	A	B	C	

**2. Habitatqualität**

Parameter - Nr. Bezeichnung

Bemerkung

2.1 Anteil pot. Groppenhabitate in Probestrecke	a	b	c	Ca. 70% Habitatfläche
2.2 Anteil besiedelter Groppenhabitate in Probestrecke	a	b	c	1 % der Habitate besiedelt
2.3 Sohlbeschaffenheit	a	b	c	Steine, Schotter, Kolke
2.4 Habitatdiversität	a	b	c	gute Habitatdiversität
2.5	a	b	c	
2.6	a	b	c	
2.7	a	b	c	
2.8	a	b	c	
Gesamtbewertung Zustand der Population	A	B	C	

**3. Beeinträchtigung**

Bemerkung

3.1 Gewässerbelastung	a	b	c	
3.2 pH-Wert	a	b	c	
3.3 Querverbauung	a	b	c	
3.3 Gewässerausbaumaßnahmen vorgesehen	a	b	c	Kniebreche
Gesamtbewertung Beeinträchtigung	A	B	C	

Bewertung des Erhaltungszustandes **C** (A, B, C od. C2)

weil (verbale Begründung): sehr schwacher Groppenbestand, obwohl gute Habitatstrukturen vorhanden, Barriere an Kniebreche, Versauerungsschübe

Erhaltungsmaßnahmen / erforderlich<sup>1</sup> ☒ innerhalb ☐ außerhalb ☒ nicht erforderlich ☐  
 Entwicklungsmaßnahmen: (bzgl. Habitatfläche) (bzgl. Habitatfläche)

<sup>1)</sup> wenn ja, dann Erläuterung und Beschreibung möglicher Maßnahmen (getrennt nach Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf der Rückseite des Erhebungsbogens)

Bearbeiter Bewertungsblatt (Name, Vorname): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Liebknechtstr. 37  
Straße/Nr.

08523 Plauen

PLZ/Ort

03741 – 708026

planungsbuero.lukas@t-online.de

Telefon

e-mail

Datum / Unterschrift:

Wiederherstellungsmaßnahme/Kohärenzmaßnahme Anlage/Umbau der gegenwärtig nicht funktionstüchtigen Fischtreppe am Wehr WKA Kniebreche, Bestimmung einer Restwassermenge (ID 60144) zur Wiederherstellung der Kohärenz flussabwärts