

Altlastverdachtsflächen (ALVF) im SCI 043E Müglitztal

Folgende Altlastverdachtsflächen liegen nach Auskunft des RP Dresden, Umweltfachbereich Radebeul, SG 32, vom 02.10.2006 innerhalb der Gebietsgrenzen. Grundlage: Kataster SALKA, Version 5.42-b22 vom 02.02.05, Datenstand April 2006.

AA 90100342 *Am Löwenbach* Geising, OT Löwenhain
HW 5626230
RW 5417815
kein Handlungsbedarf (HB)

AD 90100074 *Am Böhmfelsen* Geising, OT Lauenstein
HW 5629080
RW 5416725
Altdeponie !

AA 90100075 *Schulsportplatz* Geising, OT Lauenstein
HW 5628405
RW 5416950
kein HB

AA 90100016 *Hundesportplatz* Altenberg, OT Bärenstein
HW 5629425
RW 5416630
HB: Sicherung der bachseitigen Böschung

AA 90100312 *Mühlgraben* Glashütte
HW 5634350
RW 5413400
HB: Sicherung (Abdeckung) unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit (Lage zwischen Müglitz und Mühlgraben)

AA 90100049 *Rückenhainer Weg* Glashütte
HW 5636400
RW 5415400
kein HB

AA 90100051 *An der Sternwarte* Glashütte
HW 5635390
RW 5414775
HB: oberflächig beräumen (Stand 1998)

AA 90100052 *Cunnersdorfer Weg* Glashütte
HW 5636040
RW 5414350
kein HB

AA 90100356 *Sonnenleite* Glashütte, OT Schlottwitz

HW 5637960

RW 5416920

HB: Wiederherstellung des „Dürren Grundes“ (Planung 2004), dabei Abdeckung der Altablagerung

AA 87126403 *Am Großröhrsdorfer Weg* Müglitztal, OT Mühlbach

HW 5642430

RW 5417090

kein HB (im SALKA archiviert)

AA 87126305 *Winterleite* Müglitztal, OT Maxen (im SALKA archiviert)

HW 5644060

RW 5416840

HB: oberflächig beräumen und Absperrung entlang der Straße errichten (1994)

AA 87126308 *Restloch Maxener Straße* Müglitztal, OT Maxen

HW 5643980

RW 5416470

keine Unterlagen in SG 32

AD 87126303 *Falkenhain* Müglitztal, OT Falkenhain

HW 5645450

RW 5419600

Altdeponie !

AS 90200668 *Kfz.-Reparatur Kühnel* Glashütte

HW 5636040

RW 5415070

keine Unterlagen in SG 32

AS 90200081 *Friedhof* Glashütte

HW 5636040

RW 5413600

kein HB (im SALKA archiviert)

AS 90200083 *Galvanik BT 2, Uhrenwerk* Glashütte

HW 5636155

RW 5414525

- Gebäudeabbruch erfolgte

HB: Sanierungsbericht vorlegen

AS 87210001 *Blechverformung ARARA GmbH* Dohna

HW 5649240

RW 5419850

keine Unterlagen in SG 32

AS 87226030 *Peschelmühle* Müglitztal, OT Mühlbach

HW 5643100

RW 5417850

- Gebäudeabbruch erfolgte

HB: Abschlussbericht vorlegen